



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică Gorj

Colectiv Igiena Mediului C5

Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 22 Bis Cod : 210215, jud. Gorj

TEL: 0253/210156 --- FAX: 0253/210144

e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro

secretariat : dspjgorj@yahoo.com

Pagina WEB: dsp-gorj.centruldecacul.ro

Număr de date cu caracter personal: 35910

DIRECȚIA DE	
SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ	
REGISTRATURA	
Nr. 1596	
Ziua 12	Anul 2025

Nr. 129 / C5-PC-02 / CIMPSRM / 13.02.2025

CATRE ,

PRIMARIA COMUNEI CAPRENI

CMI locale

Serviciul Control in Sanatate Publica DSP Gorj

Serviciul de relatii cu publicul DSP Gorj-in vederea postarii pe site DSP Gorj la sectiunea
 Notificari privind calitatea apei,sub denumirea Notificarea nr 129

In conformitate cu prevederile Ordonantei nr 7/2023 art 14 si HGR nr. 971/2023 art 26,
 va notificam faptul ca proba de apa recoltata in data de 04.02.2025 in localitatea Capreni-
 instalatia de apa Capreni -retea robinet primarie nu se incadreaza in parametri de potabilitate
 conform OG Nr 7/2023(conform buletinului de analiza nr 256/07.02.2025 anexat) la parametrul:

- Clor rezidual liber

Avand in vedere faptul ca aceste neconformitati creeaza un risc epidemiologic pentru
 consumatori (risc de aparitie si raspandire a imbolnavirilor datorita consumului de apa nepotabila
 veti proceda in conformitate cu OG 7/2023 si HGR 971/2023 la analiza,identificarea si eliminarea
 acestor neconformitati,identificarea cauzei si veti lua toate masurile de remediere tehnico-sanitare ce
 se impun pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate.

Vetii informa DSP Gorj asupra cauzelor identificate care au condus la neconformitatile
 notificate si masurilor de remediere luate pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de
 potabilitate.Planul masurilor de remediere necesare va fi inaintat catre DSP Gorj.Fiecare masura de
 remediere va contine termene si responsabilitati de realizare.Termenele propuse vor avea in vedere
 remedierea de urgenta si cu prioritate a neconformitatilor cu impact asupra sanatatii publice.

De asemenea,veti efectua dezinfectia corespunzatoare a apei astfel incat valoarea c clorului
 rezidual liber sa fie de cel putin 0,1 mg/l in reseaua de distributie a apei potabile.

Pana la incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate ,veti lua de asemena
 urmatoarele masuri:

veti efectua retestarea calitatii apei furnizate in punctul neconform si veti preleva si analiza probe de
 apa din puncte in legatura cu cel neconform (amonte si aval de acesta ,intrarea si capatul retelei de
 distributie a zonei de aprovizionare afectate ;rezultatele acestor teste vor fi inaintate la DSP Gorj;

veti avea in vedere corectarea operatiunilor de tratare,izolarea si eliminarea sursei ori de contarinare
 a apei,protectia sursei de apa bruta si verificarea modului de respectare a procedurilor operationale in
 cadrul regimului de exploatare si intretinere;

veti intensifica monitorizarea calitatii apei in zona de aprovizionare afectata si veti urmari modul de
 ducere la indeplinire a masurilor de remediere.

Vetii informa operativ DSP Gorj -Colectiv Igiena Mediului asupra modului de rezolvare a
 situatiei semnalate.

DIRECTOR EXECUTIV

EC STOIAN VASILE NARCIS



COLECTIV IGIENA MEDIULUI

ALBITA MATILDA-INSP SPECIALIT